

Détails véhicule

VIN	VF1RFB005 64496138	Kilométrage	37 122 km	Energie	Diesel
Immatriculation	FN316TK	Date d'immatriculation	17/02/2020	Cylindrée	1461
Marque	RENAULT	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	Megane4-Lim-2015	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Noir		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/11/2024	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR
					
					
					


Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -			Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques
Kit hiver
Continental 205/55/16 H Hiver 5.0 mm 
Continental 205/55/16 H Hiver 5.0 mm  Continental 205/55/16 H Hiver 5.0 mm 
Continental 205/55/16 H Hiver 5.0 mm  Continental 205/55/16 H Hiver 6.0 mm 

Dommages

1		Elément Pneu hiver Position Avant Gauche Dommages Non conforme Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
3		Elément Pneu hiver Position Arrière Gauche Dommages Non conforme Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Pneu hiver Position Arrière Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
5		Elément Pneu hiver Position Avant Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	6		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Cassé Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation
7		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	8		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
9		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation	10		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)