



Toyota Corolla-E21-2019: GC893XS

N° Chassis:	SB1K93BE00E253979	Version:	TOYOTA Corolla 5p Berline Hybride 122h Dynamic Business
1ière MEC:	10/11/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	27376	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie:	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total:	1	Cache bagages:	
Nbre clés télécommandes:	1	Phares Xenon/LED/Laser:	
Type de climatisation:	Clim. automatique	Camera de recul:	
		Revêtement de siège:	Tissu / Autre

Degré d'usure

205/55/16/91 V				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 50%	AVD	Bridgestone: 50%
	ARG	Bridgestone: 35%	ARD	Bridgestone: 35%
Profondeur de pneu AVG				5.0
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Kit réparation:	Oui	Compresseur:	Oui
Intérieur, Tache, Nettoyer			





Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer



Aile ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Pare-chocs AV, Griffes(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

