



Peugeot 508-2018: FP074NZ

N° Chassis:	VR3F35GFTLY007568	Version:	PEUGEOT 508 / 2018 / 5P / Berline Puretech 180 S&S EAT8 GT Line
1ière MEC:	17/04/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	60863	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie:	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Degré d'usure

235/45/18/98 Y				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 45%	AVD	Michelin: 45%
	ARG	Michelin: 35%	ARD	Michelin: 45%
Profondeur de pneu AVG				5.4
Profondeur de pneu AVD				5.4
Profondeur de pneu ARG				5.8
Profondeur de pneu ARD				5.4
Taille de pneu AVG				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu AVD				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu ARG				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu ARD				235/45 R 18 98 Y
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Obtuteur /Cache AV, Manque, E - Remplacer



Jupe AR, Griffe(s), Peindre



