



PEUGEOT 3008: FT-815-HB

N° Chassis:	VF3MRHNSULS200976	Version:	3008(2) E130 GTL BA
1ère MEC:	9/10/2020	CV fiscaux:	7
Kilométrage inspection:	38826	Puissance KW:	96
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Orange Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	2
Nbre clés télécommandes	2	Camera de recul	2
GPS			

Degré d'usure

225/55/18/102 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 60%	AVD	Michelin: 55%
	ARG	Michelin: 55%	ARD	Michelin: 70%
Profondeur de pneu AVG				4.4
Profondeur de pneu AVD				4.5
Profondeur de pneu ARG				4.6
Profondeur de pneu ARD				3.7
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Pneus, Sans dégâts, Acceptable			





Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Porte AVG, Bosse(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Griffe(s), Lustrage



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), Lustrage



Coffre / hayon, Griffe(s), Peindre

