

Détails véhicule

VIN	VF1RFK001 66858549	Kilométrage	14 176 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GC238NG	Date d'immatriculation	21/10/2021	Cylindrée	1461
Marque	RENAULT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Kangoo-III-03-2021	Genre	VU	Vitesses	6
Carrosserie	Fourgon Tôle	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	4	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/02/2025	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	Louveo

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	<input checked="" type="checkbox"/>	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit roue secours Complet	<input checked="" type="checkbox"/>	Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -	<input checked="" type="checkbox"/>			Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -	<input checked="" type="checkbox"/>				

Options / Equipements

Pneumatiques	
Hankook 205/60/16 V Eté 6.8 mm	
Continental 205/60/16 H Eté 5.9 mm	
	Continental 205/60/16 H Eté 5.6 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Carnets de bord
		Position	-			Position	-
Dommages	Manquant	Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3  Elément Enjoliveur 16' Position Avant Gauche Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	4  Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Gauche Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
5  Elément Coquille de rétroviseur Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	6  Elément Aile Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
7  Elément Phare Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Lustrage	8  Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange
9  Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation	10  Elément Bloc feu AR (d'aile) Position Arrière Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
11  Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	12  Elément Bas d'aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
13  Elément Porte Position Latéral Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	