



CITROEN Berlingo XL 7places BlueHDi 13: GE-473-RW

N° Chassis:	VR7ECYHZ2MJ964542	Version:	
1ère MEC:	14/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	23076	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie:	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	7		
Nombre appuis-têtes:	7		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Porte latérale coulissante Droite	
Volant multifonctions		Porte latérale coulissante Gauche	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?	ok		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

205/60/16/92 H				
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,1 mm	AVD	Michelin: 5,1 mm
	ARG	Michelin: 4,6 mm	ARD	Michelin: 4,6 mm
Profondeur de pneu AVG				5.1
Profondeur de pneu AVD				5.1
Profondeur de pneu ARG				4.6
Profondeur de pneu ARD				4.6
Taille de pneu AVG				205/60 R 16 92 H
Taille de pneu AVD				205/60 R 16 92 H
Taille de pneu ARG				205/60 R 16 92 H
Taille de pneu ARD				205/60 R 16 92 H
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Voyant défaut, Allumé, Contrôler			





Enjoliveur de roue AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Porte coulissante G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AV, Différence de teinte, Peindre



Panneau ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte coulissante D, Différence de teinte, Peindre

