



Cupra UNKNOWN: GF448MR

N° Chassis:	VSSZZZKMZNR055679	Version:	CUPRA Formentor / 2020 / 5P / SUV 1.4 e-HYBRID 204ch DSG6 V
1ière MEC:	30/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	25399	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Degré d'usure

245/45/18/96 W				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 55%	AVD	Goodyear: 50%
	ARG	Goodyear: 35%	ARD	Goodyear: 35%
Profondeur de pneu AVG				4.5
Profondeur de pneu AVD				4.9
Profondeur de pneu ARG				5.8
Profondeur de pneu ARD				5.8
Taille de pneu AVG				245/45 R 18 96 W
Taille de pneu AVD				245/45 R 18 96 W
Taille de pneu ARG				245/45 R 18 96 W
Taille de pneu ARD				245/45 R 18 96 W
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (normal)	1		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)





Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Jupe AR, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre

