

DS

DS 3 CROSSBACK 1.2 PURETECH

VIN: VR1URHSSNW052796



Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation
GH-737-ZV	17/08/2022
Odomètre	Année modèle
38730 km	-
Couleur	Type de boîte
-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges
-	-
Capitonnage	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Sellerie chauffante		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
CASTELNAU - GCA (BTV) D112	04/11/2024	05/11/2024

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation	Véhicule sale (extérieur)
Non	Non	Non
Véhicule sale (intérieur)	Véhicule grêlé	Réparations importantes à effectuer
Non	Oui	Non
Probable dommage structurel	Probable problème de géométrie	Probable dommage soubassement
Non	Non	Non

Dommages et corrections

Élément	Position	Domage	Correction
Capot	-	Enfoncement grêle	Réparation

Élément	Position	Domage	Correction
			
Porte	Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
Pare-chocs	Arrière	Rayure	Peinture
			
Montant de pavillon	Gauche	Enfoncement grêle	Réparation
			
Pavillon	-	Enfoncement grêle	Réparation
			
Hayon ou malle	-	Enfoncement grêle	Smart repair

Élément	Position	Domage	Correction
			
Montant de pavillon	Droit	Enfoncement grêle	Smart repair
			
Aile	Arrière Droit	Enfoncement grêle	Smart repair
			

Éléments amovibles

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet | <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord | <input checked="" type="checkbox"/> Plaque arrière |
| <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Roue de secours | |

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	215 / 55 / 18 / Été	4.2 mm
Avant Droit	MICHELIN	215 / 55 / 18 / Été	3.8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	215 / 55 / 18 / Été	5 mm
Arrière Droit	MICHELIN	215 / 55 / 18 / Été	4.5 mm
Arrière		/// Été	3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Tableau de Bord



Compartment passager avant



Vin



Roue de secours



Odomètre



Autres



Capot -



Capot -



Capot -



Porte Arrière Gauche



Pare-chocs Arrière



Montant de pavillon Gauche



Montant de pavillon Gauche



Montant de pavillon Gauche



Pavillon -



Pavillon -



Pavillon -



Pavillon -



Pavillon -



Hayon ou malle -



Montant de pavillon Droit



Aile Arrière Droit