









Détails véhicule					
VIN	ZFACF1CJ1 NJG76457	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-315-ZS	Modèle	500 1.0 70CV HYBRID	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/10/2022	Année	2022	Couleur	Black Berry
Odometre	47 279 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Inconnue
Carburant	-	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/06/2024	Parc	LYON
-------------------	------------	------	------

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
Climatisation manuelle ✓	Roue de secours ✓	Porte documents ✓
Régulateur de vitesse ✓	Boite à outils ✓	Manuel d'utilisation ✓
Jantes aluminium ✓	Cric ✓	Carnet de garantie ✓
Radars de recul ✓	Plage arrière ✓	Clef Plip ✓

Pneumatiques

Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm



Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm



Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm



Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
	Elément	Aile																							
	Position	Avant Droit																							
	Dommages	Enfoncement																							
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 15'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
	Elément	Jante alu 15'																							
	Position	Avant Gauche																							
	Dommages	Rayure																							
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								

5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Porte
		Position	Arrière			Position	Avant Droit
7		Dommages	Enfoncement	6		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation
7		Elément	Bas de caisse	6		Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
7		Opération	Forfait réparation	6		Opération	Forfait réparation
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation