

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM NS168743	Date d'immatriculation	22/12/2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GL-015-GG	Odometre	20 238 km
Modèle	5008 GT PTECH 130 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	20/09/2023	N° d'inspection	1549178	Date d'évaluation	27/09/2023
Date du mandat	28/09/2023	Propriétaire	-	Parc	WALON BOUCHAIN



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Outillage de bord	✓
Sur tapis AR	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Cache bagages	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.4 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.4 mm








Goodyear 225/55/18 V Eté 6.8 mm

Détails des dommages
1


Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2


Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	54,17€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,17€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	54,17€

3		Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	19,62€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	19,62€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	19,62€
4		Elément	Cache bagages	Temps Réparation	-	Prix pièce	320,22€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	320,22€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	320,22€
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€
6		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	13,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,20	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	13,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	13,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.4 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	757,01€	Dépréciation	-	Prix Net	757,01€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	35,20€	5,00	176,00€	-	-	176,00€
Peinture	65,00€	2,20	143,00€	-	-	143,00€
Prise en charge peinture	65,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	394,01€	-	-	394,01€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€