

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM NS164937	Date d'immatriculation	14/12/2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GL-443-CD	Odometre	25 498 km
Modèle	5008 GT PTECH 130 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	26/09/2023	N° d'inspection	1554130	Date d'évaluation	05/10/2023
Date du mandat	28/09/2023	Propriétaire	-	Parc	CERTINES



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✗

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.2 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 5.8 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm





Goodyear 225/55/18 V Eté 6.6 mm

Détails des dommages
1


Elément	Antibrouillard	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	66,39€
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	13,20€	Valeur Brute	79,59€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	79,59€

2


Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	88,00€	Valeur Brute	153,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	153,00€	Coût net	153,00€

3		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	71,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	71,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	71,50€
5		Elément	Cache bagages	Temps Réparation	-	Prix pièce	320,22€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	320,22€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	320,22€
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	65,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	65,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.6 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	689,31€	Dépréciation	-	Prix Net	689,31€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	44,00€	2,30	101,20€	-	-	101,20€
Peinture	65,00€	2,10	136,50€	-	-	136,50€
Prise en charge peinture	65,00€	1,00	65,00€	-	-	65,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	386,61€	-	-	386,61€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€