

Détails véhicule

VIN	VR7EFYHT2 PJ553033	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-872-HA	Modèle	BERLINGO XL 1.5 BLUEHDI 100 BVM6 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/02/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	28 623 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OAFY
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.LONG H1 10	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	155
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/02/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------


Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
--------------------------	---





Documents techniques









Porte documents	✘
Manuel d'utilisation	✘
Carnets de bord	✘
Double clefs	✘

Pneumatiques

Kleber 215/65/16 H Eté 5.0 mm		Kleber 215/65/16 H Eté 7.0 mm	
Kleber 215/65/16 H Eté 7.0 mm		Kleber 215/65/16 H Eté 7.0 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Manuel d'utilisation
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Carnets de bord	4		Elément	Porte documents
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pneu																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pneu																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Destickage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Destickage	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Destickage																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
Elément	Panneau latéral																								
Position	Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Kleber 215/65/16 H 7.0 Mm
 PneuARG Kleber 215/65/16 H 7.0 Mm
 PneuAVG Kleber 215/65/16 H 5.0 Mm
 PneuAVD Kleber 215/65/16 H 7.0 Mm