

**Détails véhicule**

VIN	VR3USHNSS PJ675999	Date d'immatriculation	22/05/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GP-326-AG	Odometre	19 752 km
Modèle	SUV 2008 GT PURETECH 130 S&S EAT8				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	11/04/2024	N° d'inspection	1631291	Date d'évaluation	22/04/2024
Date du mandat	12/04/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN


**Equipements génériques**

--

**Eléments amovibles**

Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Goodyear 215/50/17 H Eté 6.5 mm		Goodyear 215/50/17 H Eté 6.5 mm	
Goodyear 215/50/17 H Eté 7.0 mm		Goodyear 215/50/17 H Eté 7.0 mm	

**Détails des dommages**

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

3		Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	128,14€
		Position	-	Coût Réparation	14,40€	Valeur Brute	142,54€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>142,54€</b>
4		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>21,90€</b>
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	102,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	102,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>102,20€</b>
8		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>21,90€</b>
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

### Commentaires

PneuARG Goodyear 215/50/17 H 7.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 215/50/17 H 6.5 Mm  
 PneuARD Goodyear 215/50/17 H 7.0 Mm  
 PneuAVG Goodyear 215/50/17 H 6.5 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	361,54€	Dépréciation	-	Prix Net	361,54€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	0,30	14,40€	-	-	14,40€
Peinture	73,00€	2,00	146,00€	-	-	146,00€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	128,14€	-	-	128,14€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€