





Détails véhicule					
VIN	VR3UPHPX2 R4077469	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-464-WW	Modèle	NOUVELLE 208 ALLURE HYBRID 100 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/03/2024	Année	2024	Couleur	INCONNUE
Odometre	19 335 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	101
Portes	5	Vitesses	4		









Détails d'évaluation			
Date d'évaluation	07/01/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Outillage de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
		Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Michelin 195/50/16 V Eté 5.5 mm		Michelin 195/50/16 V Eté 5.5 mm	
Michelin 195/50/16 V Eté 7.3 mm		Michelin 195/50/16 V Eté 7.5 mm	

Dommages							
1		Elément	Double clefs	2		Elément	Manuel d'utilisation
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Carnets de bord			Elément	Porte documents
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Jante spéciale 16"
		Position	Avant			Position	Avant Droit
7		Dommages	Rayure	8		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair
		Opération	Lustrage			Opération	Peinture
7		Elément	Pare-choc complet	8		Elément	Prise en charge
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
7		Opération	Lustrage	8		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/50/16 V 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/50/16 V 7.3 Mm
 PneuAVD Michelin 195/50/16 V 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 195/50/16 V 7.5 Mm