

Détails véhicule

VIN	VR7BAHNSX RE020297	Date d'immatriculation	18/04/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-270-LL	Odometre	3 941 km
Modèle	C4 V3 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	17/07/2024	N° d'inspection	1660091	Date d'évaluation	31/07/2024
Date du mandat	01/08/2024	Propriétaire	-	Parc	CERTINES



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 6.3 mm			Michelin 195/60/18 H Eté 6.4 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 6.6 mm			Michelin 195/60/18 H Eté 6.6 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	131,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	131,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	131,40€

3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	94,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	94,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	94,90€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	102,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	102,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	102,20€
5		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-65,70€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-65,70€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-65,70€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/60/18 H 6.4 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.6 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	335,80€	Dépréciation	-	Prix Net	335,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	73,00€	3,60	262,80€	-	-	262,80€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€