






Détails véhicule					
VIN	VR7ACYHZX RL018298	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-387-ST	Odometre	7 461 km
Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS				





Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	30/10/2024	N° d'inspection	1760507	Date d'évaluation	21/02/2025
Date du mandat	31/10/2024	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI Marseille Pinède



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
Climatisation auto. ✓	Compresseur kit secours ✓	Porte documents ✓
Régulateur de vitesse ✓	Recharge kit secours ✓	Manuel d'utilisation ✓
Capteur de pluie et de luminosité ✓	Plage arrière ✓	Carnets de bord ✓
Système de navigation ✓		Clef ✓
Radars avant ✓		Forfait carburant ✗
Jantes aluminium ✓		
Radars de recul ✓		
Caméra de recul ✓		
Boîte Automatique ✓		

Pneumatiques			
Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm	
Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	Coût net	20,00€
2		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	29,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	29,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	29,20€
4		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	124,10€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	124,10€
5		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	60,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	60,50€
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	350,80€	Dépréciation	-	Prix Net	350,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,50	72,00€	-	-	72,00€
Peinture	73,00€	2,60	189,80€	-	-	189,80€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	16,00€	-	-	16,00€