

Détails véhicule

VIN	VR3USHNK0 RJ651560	Date d'immatriculation	02/05/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-461-FE	Odometre	8 291 km
Modèle	2008 V2 ACTIVE PTECH 100 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	12/10/2024	N° d'inspection	1766551	Date d'évaluation	06/03/2025
Date du mandat	07/03/2025	Propriétaire	-	Parc	BRULE TABAC


Equipements génériques

--






Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm			Goodyear 215/65/16 H Eté 4.7 mm		-/- Eté 7.0 mm kit comp
Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm			Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm		

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	158,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	132,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	158,10€

3		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	62,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	62,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	62,40€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	93,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	93,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	93,60€
6		Elément	Feu clignotant latéral	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	84,58€
		Position	Droit	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	94,78€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	94,78€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages		- Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
 PneuAR -/-/ 7.0 Mm kit comp
 PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 4.7 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	486,88€	Dépréciation	-	Prix Net	486,88€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,70	35,70€	-	-	35,70€
Peinture	78,00€	3,70	288,60€	-	-	288,60€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	84,58€	-	-	84,58€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€