

Détails véhicule

VIN	VR3FPHNS6 RY547494	Date d'immatriculation	09/04/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-638-GK	Odometre	8 610 km
Modèle	308 BERLINE ALLURE PURETECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	30/10/2024	N° d'inspection	1711575	Date d'évaluation	23/11/2024
Date du mandat	15/11/2024	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI


Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 6.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 6.5 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 6.5 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	195,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	195,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	195,00€
2		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	33,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	33,00€	Coût net	33,00€

3		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Jante alu 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/16 V 6.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	306,00€	Dépréciation	-	Prix Net	306,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	78,00€	2,50	195,00€	-	-	195,00€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	33,00€	-	-	33,00€