

Détails véhicule					
VIN	VR7ACYHZ3 RL020006	Date d'immatriculation	27/05/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROËN	Immatriculation	GX-035-CV	Odometre	5 061 km
Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	29/11/2024	N° d'inspection	1725517	Date d'évaluation	19/12/2024
Date du mandat	03/12/2024	Propriétaire	-	Parc	CAT MIDI MIRAMAS



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques					
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm				Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm				Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	0,60	Prix pièce	290,39€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	28,80€	Valeur Brute	319,19€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	319,19€
2		Elément	Pavillon	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	6,00	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	288,00€	Valeur Brute	477,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	189,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	477,80€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	237,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	189,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	237,80€
5		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	140,70€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	19,20€	Valeur Brute	159,90€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	159,90€
6		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	140,70€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	19,20€	Valeur Brute	159,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	159,90€
7		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-56,94€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,78	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-56,94€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-56,94€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 414,65€	Dépréciation	-	Prix Net	1 414,65€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	9,40	451,20€	-	-	451,20€
Peinture	73,00€	4,42	322,66€	-	-	322,66€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers					
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€	
Prix pièce	571,79€	-	-	571,79€	
Forfait	-4,00€	-	-	-4,00€	