





Détails véhicule					
VIN	VF72RHNS1 R4182226	Date d'immatriculation	10/07/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROËN	Immatriculation	GY-696-DV	Odometre	3 172 km
Modèle	C3 AIRCROSS PTECH 130 S&S EAT6 SHINEPK				




Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	07/11/2024	N° d'inspection	1710094	Date d'évaluation	20/11/2024
Date du mandat	09/11/2024	Propriétaire	-	Parc	TOULOUSE



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Forfait carburant <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.1 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.2 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.2 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	109,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	109,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	109,50€
2		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	Coût net	20,00€

3		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.2 Mm
 PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.2 Mm
 PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 6.1 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	202,50€	Dépréciation	-	Prix Net	202,50€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	73,00€	1,50	109,50€	-	-	109,50€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	20,00€	-	-	20,00€